

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 9163.18—1999

圆 压 板
尺 寸

Circular clamp washers—Dimensions

1999-05-20 发布

2000-01-01 实施

国 家 机 械 工 业 局 发 布

圆 压 板
尺 寸

代替 ZB J52 022.18—87

Circular clamp washers—Dimensions

1 范围

本标准规定了圆压板的型式和尺寸，适用于滚齿、插齿夹具。

2 型式和尺寸

型式和尺寸按下图和表的规定。




表 mm

d	D	H	d_1	h
11	25	8; 10	—	—
		18	13	8
	35	8; 10	—	—
		18	13	8
18	30	12; 15	—	—
		20	17.5	10
	40	12; 15	—	—
		20	17.5	10
	50	12; 15	—	—
		20	17.5	10
	60	12; 15	—	—
		20	17.5	10
	70	12; 15	—	—
		20	17.5	10

表 (续)

mm

d	D	H	d_1	h
17	50	12; 15	—	—
		20	23	10
		25		15
	60	12; 15	—	—
		20	23	10
		25		15
	70	12; 15	—	—
		20	23	10
		25		15
	80	12; 15	—	—
		20	23	10
		25		15
	90	12; 15	—	—
		20	23	10
		25		15
	100	12; 15	—	—
		20	23	10
		25		15
21	60	15	—	—
		20	29	10
		25		15
	70	15	—	—
		20	29	10
		25		15
	80	15	—	—
		20	29	10
		25		15
	90	15	—	—
		20	29	10
		25		15
	100	15	—	—
		20	29	10
		25		15
	110	15	—	—
		20	29	10
		25		15

表 (完)

mm

d	D	H	d_1	h
21	120	15	—	—
		20	29	10
		25		15
25	70	18	—	—
		25	41	15
	80	18	—	—
		25	41	15
	90	18	—	—
		25	41	15
	100	18; 25	—	—
		25	41	15
	110	18; 25	—	—
		25	41	15
	120	18; 25	—	—
		25	41	15
	130	18; 25	—	—
		25	41	15
	140	18; 25	—	—
		25	41	15
	160	25	—	—
		30	41	15
	180	25	—	—
		30	41	15
	200	25	—	—
		30	41	15
	220	25	—	—
		30	41	15
	240	25	—	—
		30	41	15

3 标记

标记示例:

$d=17$ mm、 $D=60$ mm、 $H=20$ mm 的圆压板的标记:

圆压板 17×60×20 JB/T 9163.18—1999

中 华 人 民 共 和 国
机 械 行 业 标 准
圆 压 板
尺 寸

JB/T 9163.18—1999

*

机械工业部机械标准化研究所出版发行
机械工业部机械标准化研究所印刷
(北京首体南路2号 邮编 100044)

*

开本 880×1230 1/16 印张 X/X 字数 XXX,XXX
19XX 年 XX 月第 X 版 19XX 年 XX 月第 X 印刷
印数 1—XXX 定价 XXX.XX 元
编号 XX—XXX